



Speedglas
Welding Safety

**Desata el rendimiento de tu
soldadura**

El mundo no es plano, es curvo



TARIFA RAPIDA SPEEDGLAS 2021



SUMINISTROS GURIA, S.L.

Pol. Ind. Erratzu, 148-150
20130 Urnieta (Guipúzcoa)
Telf.: 943-330044 FAX: 943-331711
www.guria.com guria@guria.com

Ref.:	PANTALLA G5-02	Precio/€
621120	Pantalla de soldadura G5-02 con filtro autooscureciente (ADF) curvo	1.211,06
OCULAR G5-02		
620020	Filtro de soldadura curvo G5-02 con placas de protección interior y exterior	1.162,35
REPUESTOS		
621195	Pantalla sin filtro de soldadura, sin arnés para cabeza y sin cubierta frontal	62,88
622000	Cubierta frontal	12,73
626000	Placa de protección exterior resistente a los arañazos, paq. de 5	41,29
601000	Soporte para pilas de repuesto para Filtros de soldadura de la serie G5	11,07
602000	Pila CR2450 de litio de 3 V para Filtros de soldadura de la serie G5	4,43
624000	Placa de protección interior para G5-02 Paq. 2	17,71
705020	Arnés para cabeza con piezas de montaje y banda para el sudor	61,99

Un tono claro brillante.

Una gran claridad gracias a nuestro nuevo tono claro 2,6 y, durante la soldadura, con nuestra tecnología 3M™ Speedglas™ Natural Colour. Los colores se ven más brillantes y realistas tanto en tono claro como en tono oscuro. Además, la visión más realista permite un mejor control sobre el arco.



Ref.:	PANTALLA G5-01	Precio/€
611120	Pantalla de soldadura G5-01 con filtro de soldadura G5-01TW	892,32
611130	Pantalla de soldadura G5-01 con filtro de soldadura G5-01VC	959,28
PANTALLAS G5-01 CON ADFLO		
617820	Pantalla de soldadura G5-01 con filtro de soldadura de colores variables G5-01TW y adflo	1.702,14
617830	Pantalla de soldadura G5-01 con filtro de soldadura de colores variables G5-01VC y adflo	1.811,34
OCULARES G5-01		
610020	Filtro de soldadura G5-01TW con tecnología Natural Color de 73 mm X 190 mm	484,50
610030	Filtro de soldadura G5-01VC con tecnología Natural Color y color variable, de 73 mm X 190 mm	530,00
PROTECCION FACIAL PARA PANTALLA G5-01		
169020	Protección para la cabeza de tela piroretardante para Pantalla de soldadura G5-01	50,92
169021	Protección para la cabeza, amarillo fluorescente de tela para Pantalla de soldadura G5-01	88,56
169022	Protección para la cabeza de cuero para Pantalla de soldadura G5-01	55,35
169030	Cubrehombros para pantalla de soldadura G5-01	110,70
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PANTALLA		
198016	Banda de felpa para sudor, 3 unidades	19,93
198017	Banda para sudor de algodón, 3 unidades	15,50
198018	Banda de cuero para sudor	17,71
613000	Placa de visor, antivaho y con revestimiento resistente para pantalla G5-01 paq.5	81,92
613200	Arnés de cabeza con piezas de montaje para pantalla G5-01	61,99
526000	Cubre Filtro Exterior Estandar Paq. de 10 para 9100	33,04
528025	Cubre filtro interior 117x77 para 9100XX Paq. de 5	20,53

PANTALLAS G5-01

Pantalla de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01 con filtro de soldadura G5-01TW y equipo de respiración motorizado para altitudes elevadas 3M™ Adflo™



Pantalla de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01 con filtro de soldadura de color variable G5-01VC y equipo de respiración motorizado para altitudes elevadas 3M™ Adflo™



	Speedglas™ Filtro de soldadura G5-01TW	Speedglas™ Filtro de soldadura G5-01VC
Equipo de respiración motorizado completo	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01TW y Equipo de respiración para altitudes elevadas Adflo™. N.º de ref. 6178 20	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01VC y Equipo de respiración para altitudes elevadas Adflo™. N.º de ref. 6178 30
Incluye un kit básico de consumibles	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01TW, kit de consumibles (79 20 00) y equipo de respiración para altitudes elevadas Adflo™. N.º de ref. 6178 29	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01VC, kit de consumibles (79 20 00) y equipo de respiración para altitudes elevadas Adflo™. N.º de ref. 6178 39
Actualiza tu sistema antiguo	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01TW. N.º de ref. 611120	Pantalla G5-01 con filtro de soldadura G5-01VC. N.º de ref. 611130

CARETA 9100+ADFLO



567705	Pantalla 9100 Air con filtro 9100V y Adflo	1.608,96
567715	Pantalla 9100 Air con filtro 9100X y Adflo	1.688,76
567725	Pantalla 9100 Air con filtro 9100XX y Adflo	1.748,26
567726	Pantalla 9100 Air con filtro 9100XXi y Adflo	1.788,43
567700	Pantalla 9100 Air sin filtro y con Adflo	1.224,09



547705	9100 FX Air con filtro 9100V y Adflo	1.909,97
547715	9100 FX Air con filtro 9100X y Adflo	1.989,77
547725	9100 FX Air con filtro 9100XX y Adflo	2.049,27
547726	9100 FX Air con filtro 9100XXi y Adflo	2.080,77
547700	9100 FX Air sin filtro y Adflo	1.383,10



577705	9100 MP Casco de Soldadura y Protección con filtro 9100V y Adflo	1.917,91
577715	9100 MP Casco de Soldadura y Protección con filtro 9100X y Adflo	1.997,71
577725	9100 MP Casco de Soldadura y Protección con filtro 9100XX y Adflo	2.057,21
577726	9100 MP Casco de Soldadura y Protección con filtro 9100XXi y Adflo	2.088,71
577700	9100 MP Casco de Soldadura y Protección y Adflo sin filtro de soldadura	1.516,21



837800	Adflo High altitude sin filtro, batería, cargador, cinturón ni tubo	491,62
837830	Adflo High altitude con cargador, batería, tubo, adaptador, filtro y cinturon	970,21
837831	Adflo High altitude con cargador , batería de larga duración , tubo, adaptador, filtro y cinturón	1.070,27

837630	Nueva batería estándar para adflo	155,67
837631	Nueva batería super para adflo	240,79
833111	Cargador de nueva batería para adflo	152,65

LINEA DE AIRE



Ref.:	UNIDAD DE FILTRACION	Precio/€
ACU04	Unidad de filtración de aire comprimido para suelo + juego conexión rápido	901,7



Ref.:	PANTALLA 9100 + V500E	Precio/€
568505	3M Speedglas 9100 Air con 9100V y con regulador de Suministro Aire Versaflo V500E	1.081,90
568515	3M Speedglas 9100 Air con 9100X y con regulador de Suministro Aire Versaflo V500E	1.157,31
568525	3M Speedglas 9100 Air con 9100XX y con regulador de Suministro Aire Versaflo V500E	1.238,54
568526	3M Speedglas 9100 Air con 9100XXi y con regulador de Suministro Aire Versaflo V500E	1.302,34



Ref.:	PANTALLA 9100FX + V500E	Precio/€
548805	3M Speedglas 9100FX Air con filtro 9100V y Suministro Aire Versaflo	1.249,41
548815	3M Speedglas 9100FX Air con filtro 9100X y Suministro Aire Versaflo	1.329,21
548825	3M Speedglas 9100FX Air con filtro 9100XX y Suministro Aire Versaflo	1.388,71
548826	3M Speedglas 9100FX Air con filtro 9100XXi y Suministro Aire Versaflo	1.420,21



Ref.:	PANTALLA 9100 MP CASCO + V500E	Precio/€
578805	3M Speedglas 9100 MP Casco de Soldadura y Protección con 9100V y Suministro Aire Versaflo V500E	1.417,07
578815	3M Speedglas 9100 MP Casco de Soldadura y Protección con 9100X y Suministro Aire Versaflo V500E	1496,87
578825	3M Speedglas 9100 MP Casco de Soldadura y Protección con 9100XX y Suministro Aire Versaflo V500E	1556,37

Ref.:	PANTALLAS 9100	PRECIO/€
501805	Pantalla 9100V 5, 8/9-13 Con ventanillas	449,97
501815	Pantalla 9100X 5, 8/9-13 Con ventanillas	525,72
501825	Pantalla 9100XX 5, 8/9-13 Con ventanillas	615,90
501826	Pantalla 9100XXi 5, 8/9-13 Con ventanillas	633,54
501800	Pantalla 9100 sin ocular con ventanillas	84,09
541805	3M Speedglas 9100 FX con filtro 9100V	661,96
541815	3M Speedglas 9100 FX con filtro 9100X	737,73
541825	3M Speedglas 9100 FX con filtro 9100XX	819,13
541826	3M Speedglas 9100 FX con filtro 9100XXi	876,35
541800	Speedglas 9100 FX sin filtro y con arnés	276,25
	OCULARES 9100	
500005	Ocular 9100 V 5, 8/9-13	401,70
500015	Ocular 9100 X 5, 8/9-13	481,50
500025	Ocular 9100 XX 5, 8/9-13	541,00
500026	Ocular 9100 XXi 5, 8/9-13	572,50
	REPUESTOS 9100	
526000	Cubre Filtro Exterior Estándar Paq. De 10	33,04
527001	Cubre Filtro Exterior Anti-rayadura Paq. De 10	56,04
527070	Cubre Filtro Exterior Resistente al calor Paq. De 10	51,91
168015	Banda anti sudor 9100 Paq. De 3	15,34
528005	Cubre filtro Interior 117x50 para 9100V Paq. De 5	16,28
528015	Cubre filtro Interior 117x61 para 9100X Paq. De 5	18,41
528025	Cubre filtro Interior 117x77 para 9100XX Paq. De 5	20,53
532000	Frontal plateado para 9100	27,15
532100	Frontal plateado para 9100 XXi	29,46
533000	Atalaje 9100 completo con piezas de montaje y banda anti sudor	33,41
536000	Mecanismo (izquierda y derecha) para el atalaje 9100	13,31
536100	Parte frontal atalaje	7,65
536200	Pieza de ajuste y cierre para atalaje 9100	11,38
169005	Protector de cabeza para 9100 de Tecaweld	61,74
169010	Protector de cuello y oídos para 9100 de Tecaweld	54,58
532015	Cubre ventanillas para 9100 Paq. de 2 pares	16,30



Mandos y Aplicaciones del Ocular 3M™ Speedglas™ 9100



DELAY - Retardo Utilizar para modificar el tiempo de transición de estado **Oscuro** al **Claro**.

- El Nº 5 y el siguiente vuelven al tono claro en dos pasos. Tono 5 y 3.
- Modo confort para soldadura por PUNTOS tono claro 5
- Con **DELAY** seleccionar el retardo mínimo
- Si no inicia el arco en 2 segundos el filtro vuelve al tono normal 3.

SENS – Sensibilidad Modifica la cantidad de radiación necesaria para que se oscurezca el ocular

Selección de tono

- Pulsar **SHADE/ON** para seleccionar los tonos.
- Para saltar entre 5/8 y 9-13, pulsar **SHADE/ON** durante 2 segundos.

 Estado **claro bloqueado en tono 3** . Para esmerilar.

- Sensibilidad más baja. Otros soldadores al lado.
- Para todos los tipos de soldadura, exterior e interior.
- Soldadura de bajo amperaje. Arco estable TIG
- Soldadura de bajo amperaje, TIG Inverter.
- Sensibilidad más alta, para soldaduras TIG y MIG en las que una parte del **arco** queda **oculto**.

 **Oscuro fijo.** Mismos usos que un filtro (inactínico) para Arco aire, corte plasma.

¿Cómo trabajan los filtros ADF?



Antes:

Con la pantalla bajada, en posición de seguridad, el soldador tiene una visión clara a través del filtro. Tiene las dos manos están libres y puede colocar el electrodo con precisión.



Durante:

En 0,1 milisegundos del inicio del arco, el filtro se oscurece hasta el tono seleccionado.



Después:

Al finalizar el arco, el filtro vuelve a aclararse automáticamente, permitiendo una inspección inmediata y segura del trabajo realizado, y posibilitando la preparación de la siguiente tarea.

Protección ocular que aumenta su rendimiento

La clave en los filtros 3M™ Speedglas con sistema de Auto-oscurecimiento (o ADF) es la constancia. Permiten una visión cómoda, constante. Proporcionan protección continua contra la radiación ultravioleta e infrarroja (UV / IR). Y continuamente cambian, de manera automática, de claro a oscuro y viceversa, según desee.

Lo difícil se hace más fácil

Los filtros de soldadura Speedglas también eliminan la fatiga al tirar de la pantalla con el cuello, al mismo tiempo que aumenta en gran medida la precisión de la colocación de los electrodos. Esto, a su vez, reduce la necesidad de repasado y trabajo. Además, puede entrar en espacios estrechos con su máscara de protección ya colocada. La visión constante y despejada a través de los filtros hace mucho más fáciles incluso soldaduras extremadamente incómodas.


¿Con qué rapidez se rentabiliza una Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™?

Si la rentabilidad se define en términos de protección, un día es suficiente. Pero mientras que la "protección" a veces puede ser difícil de medir, la eficiencia y la calidad de la soldadura son mucho más fáciles de medir. Los estudios demuestran que puede aumentar sustancialmente la eficiencia al utilizar filtros ADF Speedglas. No sólo se trabaja más rápido si se puede ver en todo momento, sino que puede moverse de manera más eficiente, y colocar los electrodos con mayor precisión.

La mayoría de las "soldaduras defectuosas" se pueden eliminar. Menos soldaduras defectuosas significa menos repasado y, en general, niveles de calidad más altos.

Por ejemplo:

Las ganancias de productividad, por supuesto, dependen de la aplicación. Si realiza múltiples puntos de soldadura, tendrá ganancias de productividad mucho mayores que un soldador haciendo cordones largos. Dicho esto, este ejemplo supone un aumento del 15% en la productividad. Si el salario es de 20€/h, la pantalla de soldadura se rentabilizará dos meses. En un año, el aumento de la productividad será 4.500€ (nuevos beneficios).



Mandos y Aplicaciones del Ocular 3M™ Speedglas™ 9100XXi



- Óptica mejorada
- Modo esmerilado desde exterior
- Auto ON/OFF (se enciende automáticamente con sensor de movimiento)
- Función memoria
- Nueva interfaz de usuario
- Nuevo diseño de frontal plateado



SHADE – Selección de Tono

- Pulsar SHADE para seleccionar los tonos
- Para saltar entre 5/8 y 9-13, pulsar SHADE durante 2 segundos

SENS – Sensibilidad Modifica la cantidad de radiación necesaria para que se oscurezca el ocular

- Estado **claro GRIND (Dorado)** bloqueado en tono 3. Para esmerilar. Se conecta desde el botón exterior y parpadea al conectarse
- 1 = Sensibilidad más baja. Otros soldadores al lado.
2 = Para todos los tipos de soldadura, exterior e interior.
3 = Soldadura de bajo amperaje. Arco estable TIG
4 = Soldadura de bajo amperaje, TIG Inverter.
5 = Sensibilidad más alta, para soldaduras TIG y MIG en las que una parte del arco queda **oculto**.

■ Estado **Oscuro fijo CUT (Negro)**. Mismos usos que un filtro (inactínico) para Arco aire, corte plasma.

DELAY - Retardo Utilizar para modificar el tiempo de transición de estado **Oscuro** al **Claro**. El N° 5 y el siguiente vuelven al tono 3 en un solo paso.

Modo confort para soldadura por PUNTOS tono claro 5.
-Con **DELAY** seleccionar el retardo mínimo.



Pestaña Lateral: Función de Memoria

El filtro XXi tiene una función de memoria que permite al usuario cambiar entre dos programas diferentes. (Para pasar de un programa a otro, mantener pulsado 2-3 segundos)

Pulsando 1 segundo pasa al modo dorado GRIND, manteniendo tono 3 en estado claro.

PANTALLAS CON CASCO



10V



100



9100

Ref.:	PANTALLAS + CASCO	Precio/€
101103P	Pantalla 10V con filtro y QR y con casco H701	209,41
783520	Pantalla 100 con filtro 100V y QR y con casco H701	306,32
583605	Pantalla de soldadura con filtro 9100V y QR y con casco H701	518,90
583615	Pantalla de soldadura con filtro 9100X y QR y con casco H701	600,60
583625	Pantalla de soldadura con filtro 9100XX y QR y con casco H701	683,12
583626	Pantalla de soldadura con filtro 9100XXI y QR y con casco H701	735,95


Ref.:	REPUESTOS PANTALLAS + CASCO	Precio/€
101180	Pantalla 10V sin filtro y QR	98,18
782500	Pantalla 100 sin filtro y QR	112,02
582600	Pantalla de soldadura 9100 sin filtro y QR	147,23
781500	Pantalla 100 QR sin rail	86,63
197139N	Rail QR	48,39
197142N	Piezas de goma para el rail QR	14,60
533100	Barra espaciadora para usar orejeras con 9100 QR	16,69



197139



197142



197143



531100



533100

Ref.:	PANTALLA 9002NC Y SL	Precio/€
401385	Careta 9002NC (Tono 8 a 12)	343,40
	<ul style="list-style-type: none"> -Peso con ADF: 485 gr. Aprox. -5 Tonos (8 a 12) -4 niveles de sensibilidad -Campo de visión 54 x 107 -Tecnología de color natural -(Delay) Regulación de tiempo de esclarecimiento. -Aplicaciones de soldadura: MMAW, MIG/MAG, TIG y TIG de bajo amperaje. 	
400085	Ocular 9002 NC Tonos 8 a 12	270,50
701120	Careta SL	357,20
	<ul style="list-style-type: none"> -Pantalla super ligera (peso 360 g.) -5 Tonos (8 a 12) -4 niveles de sensibilidad -Campo de visión 42 x 93 	
700020	Ocular Speedglas SL tonos 8 a 12	279,05



Ref.:	RECAMBIOS PARA 9000/9002/SL/9002NC	Precio/€
422000	Pila Paq. De 2	9,18
426000	Cubre filtro exterior estándar Paq. De 10	36,43
427000	Cubre filtro exterior antirrayado paq. De 10	52,74
427071	Cubre filtro exterior resistente al calor paq. De 10	58,05
428000	Cubre-filtro int. 42x91mm SPEEDGLAS 9000	16,99
428010	Cubre-filtro int. 53x103mm SPEEDGLAS 9000 X/XF. Paq. de 5.	19,35
167520	Banda antisudorante de tejido Toalla (roja) paq. De 2	20,28
168000	Banda antisudorante de Piel (Beige)	19,73
168010	Banda antisudorante de algodón (marrón)	12,64
726000	Cubre filtro exterior estándar SL	27,62



Ref.:	CARETA SPEEDGLAS 100	Precio/€
751120	Speedglas 100 completa con ocular variable 8-12	215,71
750020	Ocular Speedglas 100 tono variable 8-12	179,64

Ref..	CARETAS 100 GRAPHICS TONOS 3/8-12	Precio/€
751220	Pantalla Speedglas 100 BLAZE con filtro variable 3/8-12	249,33
751720	Pantalla Speedglas 100 ACES HIGH con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
751820	Pantalla Speedglas 100 STEEL ROSE con filtro tonos 3/8 a 12	249,33
752020	Pantalla Speedglas 100 WILD "n" ROSE con filtro tonos 3/8 a 12	249,33
752220	Pantalla Speedglas 100 XTERMINATOR con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
752420	Pantalla Speedglas 100 RAZOR DRAGON con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
752520	Pantalla Speedglas 100 ICE HOT con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
752620	Pantalla Speedglas 100 RAGING SKULL con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
752820	Pantalla Speedglas 100 SKULL con filtro tonos 3/8 al 12	249,33
752920	Pantalla Speedglas 100 MOTOR con filtro tonos 3/8 al 12	249,33



CARETAS SPEEDGLAS 100 GRAPHICS



BLAZE



ACESHIGH



STEEL ROSE



WILD`ROSE



RAGING SKULL



XTERMINATOR



ICE HOT



RAZOR DRAGON



SKULL



MOTOR

Ref.:	CARETA 10V	Precio/€
101101	CARETA 3M V10 CON OCULAR TONO 3-10/11/12	141,59

Robusta

Ligera - sólo 390 gramos (filtro de soldadura de oscurecimiento automático incluido)

Apta para su uso con gafas de seguridad y/o mascarillas.



3 tonos de oscurecimiento
10, 11, 12

2 niveles de sensibilidad para una detección fiable del arco eléctrico



Especificaciones Técnicas

Clasificado para	MIG, Stick, TIG (> 20 A)
Retardo (claro - oscuro)	0.1 ms @ 73°F (23°C)
Retardo (oscuro - claro)	40–250 ms
Protección UV/IR	Tono 12 (permanente)
Área de Visión	3.66 x 1.73 in (93 x 44 mm)
Estado Claro	Tono 3
Estado Oscuro	Tono 10–12 (variable)
Duración de la Batería	1.500 horas

La pantalla de Soldadura 3M™ 10V cumple los requisitos esenciales de seguridad recogidos en el artículo 10 de la Directiva Europea 89/686/CEE y llevan, por tanto, la marca CE. El producto cumple con las normas europeas armonizadas EN175, EN166 y EN379.



CARETA G5-02

¿Listo para probar el filtro curvo?

Diseñada para los mejores profesionales de la soldadura TIG, la pantalla de soldadura G5-02 establece un nuevo estándar mundial en cuanto a precisión de la visualización en filtros de soldadura. Sé uno de los primeros en probar la tecnología de filtro de vidrio curvo 3M™ Speedglas™ y solicita un sistema de pantalla completo:




3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-02

Incluye ocular de soldadura curvo, arnés para cabeza, toallita de limpieza y bolsa de almacenamiento.

N.º de ref. 62 11 20



Lista de piezas




N.º de ref.	Descripción	N.º de ref.	Descripción	N.º de ref.	Descripción
13 01 00	Bayeta de limpieza 3M.	16 91 00	Capucha negra/gris.	62 11 95	Pantalla sin filtro de soldadura, sin arnés para cabeza y sin cubierta frontal.
16 40 05	Protector para cuello y orejas de cuero (3 piezas).	17 20 20	Lente de aumento 1,5X.	62 20 00	Cubierta frontal.
16 90 05	Protección para la cabeza de tejido.	17 20 21	Lente de aumento 2X.	62 40 00	Placas de protección interior, caja de 2.
16 75 20	Banda para el sudor, felpa, morada, caja de 2.	17 20 22	Lente de aumento 2,5X.	62 60 00	Placa de protección exterior resistente a los arañazos, caja de 5.
16 76 00	Banda para el sudor, felpa, caja de 20.	53 62 11	Plaza acolchada para arnés para cabeza.	70 60 20	Arnés para cabeza con piezas de montaje y banda para el sudor.
16 80 00	Banda para el sudor, cuero.	60 10 00	Reposacabezas grande.	70 60 30	Piezas de montaje (pivotes) para el arnés de cabeza.
16 80 10	Banda para el sudor en algodón (longitud de 24 cm), caja de 2.	60 20 00	Soporte de batería.	79 01 04	Bolsa de almacenamiento para pantalla.
16 80 12	Banda para el sudor en algodón (longitud de 21 cm), caja de 2.	62 00 20	Batería CR 2450 de litio 3V.		
16 90 01	Protección para cuello.	62 11 20	Filtro de soldadura curvo G5-02, con placas de protección interior y exterior.		
			Pantalla G5-02 con filtro de soldadura, arnés para cabeza, bayeta de limpieza y bolsa.		

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
50 11 05	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro 9100V.	50 11 25	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro 9100XX.	50 18 15	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100X.
50 11 15	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro 9100X.	50 18 05	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100V.	50 18 25	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100XX.




Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 15	Banda anti-sudor (3/bolsa).	50 18 90*	Speedglas 9100 Pantalla sin arnés con ventanas laterales.	52 80 25	Cubrefiltro interior para filtro 9100XX (5/bolsa)
16 90 06	Protector de cabeza, negro.	52 80 00	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior estándar (10/bolsa).	52 80 26	Cubrefiltro interior, tono +1 para filtro 9100XX (3/bolsa)
16 90 10	Protector de cuello, negro.	52 70 00	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa).	52 80 27	Cubrefiltro interior, tono +2 para filtro 9100XX (3/bolsa)
18 91 00	Capucha, negro/gris.	52 70 70	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa).	53 10 00	Soporte para batería de ADF (2/bolsa)
17 10 20	Lente de aumento 1.0.	50 00 05	Speedglas 9100 Cubrefiltro interior resistente al calor (10/bolsa).	53 20 00	Frontal plateado reflectante del calor
17 10 21	Lente de aumento 1.5.	50 00 15	Speedglas 9100 Cubrefiltro interior resistente al calor (10/bolsa).	53 20 15*	Cubiertas adhesivas Speedglas ventanas laterales (2/bolsa)
17 10 22	Lente de aumento 2.0.	50 00 25	Speedglas 9100 Cubrefiltro interior para filtro 9100V (5/bolsa).	53 30 00	Arnés con piezas de ensamblaje Speedglas 9100.
17 10 23	Lente de aumento 2.5.	52 80 27	Cubrefiltro interior, tono +1 para filtro 9100V (pack de 3).	53 60 00	Pivote derecho e izquierdo para arnés Speedglas 9100.
17 10 24	Lente de aumento 3.0.	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V (pack de 3).	53 61 00	Speedglas 9100 Arnés parte frontal.
42 20 00	Pilas de recambio (2/bolsa).	52 80 07	Cubrefiltro interior, tono +2 para filtro 9100V (pack de 3).	53 62 00	Speedglas 9100 Arnés parte trasera.
50 00 05	Filtro ADF 9100V. tonos 5, 8, 9-13.	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa).		
50 00 15	Filtro ADF 9100X. tonos 5, 8, 9-13.	52 80 16	Cubrefiltro interior, tono +1 para filtro 9100X (3/bolsa).		
50 00 25	Filtro ADF 9100XX, tonos 5, 8, 9-13.	52 80 17	Cubrefiltro interior, tono +2 para filtro 9100X (3/bolsa).		
50 11 00	Speedglas 9100 pantalla con arnés sin ventanas laterales.	52 80 18	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (pack de 3).		
50 11 90	Speedglas 9100 Pantalla sin arnés sin ventanas laterales.				
50 18 00	Speedglas 9100 Pantalla con arnés con ventanas laterales.				

Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 FX



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
54 18 05	3M™ Speedglas™ 9100FX con filtro 9100V.	54 18 15	3M™ Speedglas™ 9100FX con filtro 9100X.	54 18 25	3M™ Speedglas™ 9100FX con filtro 9100XX.



Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 60 15	Banda anti-audítor (3/bolsa)	52 70 70	Cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)	53 10 00	Soporte para batería de ADF (2/bolsa)
16 90 06	Protector cabera pequeño.	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V (5/bolsa)	53 20 18	Cubiertas de ventanas laterales 2 pares
16 90 07	Protector cabera grande.	52 80 06	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100V (pack de 3).	53 30 00	Arnes de Speedglas 9100 con piezas de ensamblaje.
16 90 10	Cubierta para cuello/orejas	52 80 07	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100V (pack de 3).	53 60 00	Pivote derecho e izquierdo para arnés.
16 91 00	Capucha cuál-cabeza Teca-Weld	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa).	53 61 00	Arnés parte frontal.
17 10 20	Lente de aumento 1.0.	52 80 16	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100X (pack de 3).	53 62 00	Arnés parte trasera.
17 10 21	Lente de aumento 1.5.	52 80 17	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100X (pack de 3).	54 05 00	Kit cubierta frontal.
17 10 22	Lente de aumento 2.0.	52 80 25	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa).	54 18 00	3M™ Speedglas™ 9100FX sin filtro con arnés y con protector de cabeza pequeño.
17 10 23	Lente de aumento 2.5.	52 80 26	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100X (pack de 3).	54 18 90	3M™ Speedglas™ 9100FX sin filtro, sin arnés ni protector de cabeza.
17 10 24	Lente de aumento 3.0.	52 80 27	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100X (pack de 3).	89 10 14	Velcro para protector de cabeza (2/bolsa).
42 20 00	Piles de recambio, (2/bolsa)				
50 00 05	Filtro ADF 9100V, (5, 6, 9-13)				
50 00 15	Filtro ADF 9100X, (5, 6, 9-13)				
50 00 25	Filtro ADF 9100XX, (5, 6, 9-13)				
52 30 00	Visor incoloro PC estándar, (5/bolsa)				
52 30 01	Visor incoloro PC Anti Empañamiento, (5/bolsa)				
52 60 00	Cubrefiltro exterior estándar (10/bolsa)				
52 70 00	Cubrefiltro exterior antirrayadura, (10/bolsa)				

3M™ Speedglas™ 9002NC



Pantalla con filtro de auto-oscurecimiento

Ref.	Descripción
40 13 85	Pantalla de soldadura sin ventanas laterales, con filtro de soldadura 9002NC, pantalla variable 8-12 (54x107 mm).

Filtro de soldadura (sólo)

Ref.	Descripción
40 00 85	Filtro soldadura 3M™ Speedglas™ 9002NC, tono variable 8-12 (54x107 mm).

Repuestos y accesorios para 3M™ Speedglas™ 9002NC




Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 40 05	Protección para los oídos y el cuello en cuero.	40 13 95	Pantalla 9000, sin Side windows, sin frente, sin arnés, sin filtro.	42 80 10	Cubierta interior paq. 5. Marcado de placa 42 02 10.
16 40 09	Protección de la cabeza.	40 00 85	Filtro Speedglas 9002NC, tonos 8-12.	42 80 30	Cubierta interior, tono +1, paq. 5.
16 75 20	Banda sudor toalla, paq. 2.	42 20 00	Batería CR2032 Litio 3V, paq. 2.	42 80 50	Cubierta interior, tono +2, paq. 5.
16 76 00	Banda sudor toalla, paq. 20.	42 60 00	Cubierta ext., estándar, paq. 10. Marcado de placa 42 0150.	43 10 00	Tapa de la batería, paq. 2.
16 80 00	Banda de sudor, piel.	42 70 00	Cubierta ext., resistente a las rayaduras, paq. 10. Marcado de placa 42 0100.	43 20 02	Cubrefrente
16 80 10	Banda sudor algodón, paq. 2.	42 70 71	Cubierta ext., resistente al calor, paq. 10. Marcado de placa 42 0171 CALOR.	70 50 15	Arnés con partes de ensamblaje.
16 90 01	Protector de cuello.			70 60 00	Partes de ensamblaje para arnés.
16 91 00	Capucha.				
17 10 20	Lente de aumento 1.0.				
17 10 21	Lente de aumento 1.5.				
17 10 22	Lente de aumento 2.0.				
17 10 23	Lente de aumento 2.5.				
17 10 24	Lente de aumento 3.0.				

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ SL



70 11 20

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas 3 piezas.	17 10 24	Lente de aumento 3.0.	70 60 00	Speedglas SL piezas de montaje para arnés.
16 75 20	Banda anti-sudor de tejido (2/bolsa).	17 10 31	Soporte para lente de aumento.	70 62 02	Speedglas SL marco del cierre de ADF (2/bolsa).
16 76 00	Banda anti-sudor de tejido (paq. de 20).	42 20 00	Pilas de recambio de pantallas Speedglas (2/bolsa)	72 60 00	Speedglas SL cubre-filtro exterior estándar.
16 80 00	Banda anti-sudor de piel.	42 80 00	Cubrefiltro interior filtros 9002 (42X91) mm (paq. 5)	72 70 00	Speedglas SL cubre-filtro exterior antirrayadura Speedglas SL cubre-filtro exterior antirrayadura.
16 80 10	Banda anti-sudor de algodón, cierre velcro (2/bolsa).	42 80 05	Cubrefiltro interior filtros 9002 (42X91) mm (paq. 200)	73 10 00	Soporte de baterías válido para pantallas Speedglas SL y Speedglas 100.
16 90 01	Protector de pecho Teca-Weld.	70 00 20	Filtro variable 8-12 para Speedglas SL.		
16 91 00	Capucha cuello-cabeza Teca-Weld.	70 11 20	Speedglas SL pantalla con ADF variable 8-12.		
17 10 20	Lente de aumento 1.0.	70 11 90	Speedglas SL pantalla sin arnés.		
17 10 21	Lente de aumento 1.5.	70 50 15	Nuevo arnés con piezas de montaje.		
17 10 22	Lente de aumento 2.0.				
17 10 23	Lente de aumento 2.5.				
17 10 24					



3M™ Speedglas™ 9000 FlexView Welding Shield




Spare parts*

Part No	Description	Part No	Description
19 71 40	Holder for welding filter.	44 18 00	Speedglas 9000 FlexView Welding Shield with SideWindows, without welding filter.
19 71 41	Locking wedge kit (holder welding filter).	44 20 00	Heatreflecting front, silver.
42 30 00	Protective visor plate, pig of 10.	44 10 00	Middle shield, black.
44 05 00	Speedglas Flexview Conversion Kit,		
44 10 00	Middle shield, black.		
44 20 00		44 05 00	
19 71 40		44 18 00	
42 30 00			

3M™ Speedglas™ Pantalla de Soldadura Serie 100



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
75 11 01	Speedglas 100 negro con filtro pasivo tono 11	75 17 20	Pantalla Speedglas 100 ACES HIGH con filtro tonos 3/8 a 12	75 24 20	Pantalla Speedglas 100 RAZOR DRAGON con filtro tonos 3/8 a 12
75 11 10	Speedglas 100 pantalla con ADF 100s-10 tono fijo 10	75 18 20	Pantalla Speedglas 100 STEEL ROSE con filtro tonos 3/8 a 12	75 25 20	Pantalla Speedglas 100 ICE HOT con filtro tonos 3/8 a 12
75 11 11	Speedglas 100 pantalla con ADF 100s-11 tono fijo 11	75 19 20	Pantalla Speedglas 100 SKULL JEWELS con filtro tonos 3/8 a 12	75 26 20	Pantalla Speedglas 100 RAGING SKULL con filtro tonos 3/8 a 12
75 11 20	Speedglas 100 pantalla con ADF 100V tono variable 8-12	75 20 20	Pantalla Speedglas 100 WILD 'N' ROSE con filtro tonos 3/8 a 12	75 27 20	Pantalla Speedglas 100 FUTURE COMBATANT con filtro 100V
75 12 20	Speedglas 100 BLAZE con filtro variable tonos 3/8 a 12	75 21 20	Pantalla Speedglas 100 STEEL EYES con filtro tonos 3/8 a 12		
75 16 20	Speedglas 100 TROJAN WARRIOR con filtro variable tonos 3/8 a 12	75 22 20	Pantalla Speedglas 100 XTERMINATOR con filtro tonos 3/8 a 12		



Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas. 3 piezas	73 10 00	Soporte de baterías válido para pantallas Speedglas 51 y Speedglas 100	75 21 90	Pantalla Speedglas 100 STEEL EYES sin filtro ni armes
16 40 09	Protector de cabeza Teca-Weld	75 00 10	Speedglas 100s-10 filtro sin tono 10	75 22 90	Pantalla Speedglas 100 XTERMINATOR sin filtro ni armes
16 75 20	Banda anti-sudor de tejido (2/bolsa)	75 05 11	Kit pasivo Speedglas 100: filtro de soldadura pasivo (110x60) mm tono 11, cubrefiltro int., cubrefiltro ext. y marco del cierre	75 24 90	Pantalla Speedglas 100 RAZOR DRAGON sin filtro ni armes
16 76 00	Banda anti-sudor de tejido (paq. de 20)	75 00 20	Speedglas 100V filtro ADF tono variable 8-12	75 25 90	Pantalla Speedglas 100 ICE HOT sin filtro ni armes
16 80 00	Banda anti-sudor de piel	75 05 11	Kit pasivo Speedglas 100: filtro de soldadura pasivo (110x60) mm tono 11, cubrefiltro	75 26 90	Pantalla Speedglas 100 RACING SKULL sin filtro ni armes
16 80 10	Banda anti-sudor de algodón, clima seco (2/bolsa)	75 11 90	interior, cubrefiltro exterior y marco del cierre (no se muestra)	75 27 90	Pantalla Speedglas 100 FUTURE COMBATANT sin filtro ni armes
16 90 01	Protector de pecho Teca-Weld	75 12 90	Speedglas 100 Pantalla con armas sin ADF	75 28 90	Pantalla Speedglas 100 FRONTAL PLATEADO
16 91 00	Capucha/cuello cabaza Teca-Weld	75 16 90	Speedglas 100 Pantalla sin armas sin ADF	77 20 00	Frontal negro para Pantalla Speedglas 100
17 10 17	Sostenedor para lente de aumento: Speedglas 100	75 17 90	Speedglas 100 BLAZE sin filtro ni armes	77 20 01	Speedglas 100 cubrefiltro exterior estandar (10/bolsa)
17 10 20	Lente de aumento 1,0	75 18 90	Speedglas 100 TROJAN WARRIOR sin filtro ni armes	77 60 00	Speedglas 100 cubrefiltro exterior antimayadura (10/bolsa)
17 10 21	Lente de aumento 1,5	75 19 90	Speedglas 100 ACES HIGH sin filtro ni armes	77 70 00	Speedglas 100 cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)
17 10 22	Lente de aumento 2,0	75 20 90	Speedglas 100 STEEL ROSE sin filtro ni armes	77 70 70	Speedglas 100 cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)
17 10 23	Lente de aumento 2,5		Speedglas 100 SKULL JEWELS sin filtro ni armes		
17 10 24	Lente de aumento 3,0		Speedglas 100 WILD 'N' ROSE sin filtro ni armes		
42 29 00	Pieza de recambio de pantallas Speedglas (2/bolsa)				
42 80 00	Cubrefiltro interior (bolsa 9002 42x91 mm (pack 5))				
42 80 20	Cubrefiltro interior tono 1 para ADF 90/120/9002V (5/bolsa)				
42 80 40	Cubrefiltro interior tono 2 para ADF 90/120/9002V (5/bolsa)				
70 50 10	Speedglas 51 armes con piezas de montaje				
70 60 00	Speedglas 51 piezas de montaje para armes				

Pantalla de Soldadura 3M™ 10V

Robusta

Ligera - sólo 390 gramos (filtro de soldadura de oscurecimiento automático incluido)

Apta para su uso con gafas de seguridad y/o mascarillas.



3 tonos de oscurecimiento
10, 11, 12


2 niveles de sensibilidad para una detección fiable del arco eléctrico



Especificaciones Técnicas

Clasificado para	MIG, Stick, TIG (> 20 A)
Retardo (claro - oscuro)	0.1 ms @ 73°F (23°C)
Retardo (oscuro - claro)	40–250 ms
Protección UV/IR	Tono 12 (permanente)
Área de Visión	3.66 x 1.73 in (93 x 44 mm)
Estado Claro	Tono 3
Estado Oscuro	Tono 10–12 (variable)
Duración de la Batería	1.500 horas

La pantalla de Soldadura 3M™ 10V cumple los requisitos esenciales de seguridad recogidos en el artículo 10 de la Directiva Europea 89/686/CEE y llevan, por tanto, la marca CE. El producto cumple con las normas europeas armonizadas EN175, EN166 y EN379.




Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
10 00 03	Filtro de Soldadura 3M 10V, 3-10/11/12	12 60 00	Cubrefiltro exterior	16 74 10	Banda anti-sudor
10 11 01	Pantalla de Soldadura con Arnés y Filtro de Soldadura 3M 10V	16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas (3 piezas)	42 20 00	Pilas de recambio (2 por bolsa)
10 11 95	Pantalla de Soldadura sin Arnés ni Filtro de Soldadura 3M 10V	16 50 05	Arnés con piezas de montaje	42 80 00	Cubrefiltro interior, pack de 5.
		16 60 00	Piezas de montaje para arnés	73 10 00	Soporte de baterías

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ ProTop



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 75 50	Banda anti-sudor de ProTop (2/bolsa).	48 28 00	Kit pantalla 9000 con ventanas laterales para casco de seguridad cub. oídos y sin ocular.	48 38 70	Kit pantalla con ventanas laterales ADF 9002V (9-13) y casco de seguridad ProTop.
19 67 05	Casco seguridad Tuffmaster II blanco.	48 31 00	Kit pantalla sin ventanas laterales y casco de seguridad ProTop 9000 sin oocular.	48 38 80	Kit pantalla con ventanas laterales ADF 9002X (9-13) y casco de seguridad ProTop.
19 71 30	Kit piezas de montaje para casco de seguridad de ProTop.	48 38 00	Kit pantalla 9000 sin oocular con ventanas laterales y casco de seguridad ProTop.		
19 71 31	Kit piezas montaje pantalla en ProTop.				




Opciones de Casco de Seguridad para pantallas 3M™ Speedglas™ 9100 / 9100FX / 100



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
19 71 35	Accesorio para acoplar pantalla Speedglas 9100 a casco.	54 38 25	Speedglas 9100 FX con filtro 9100XX tono 5,8,9-13 con casco blanco con rueda (3M Peltor G3001)	78 31 20	Speedglas 100V 3/8-12 con casco de color blanco y rueda (incluye accesorio de acoplamiento)
19 71 36	Accesorio para acoplar pantalla Speedglas 9100FX a casco.	58 38 05	Speedglas 9100 con filtro 9100V tono 5,8,9-13 con casco blanco con rueda (3M Peltor G3001)	G3001NUV-VI	Casco de seguridad 3M G3001
19 71 37	Accesorio para acoplar pantalla Speedglas 100 a casco.	58 38 15	Speedglas 9100 con filtro 9100X tono 5,8,9-13 con casco blanco con rueda (3M Peltor G3001)		
54 38 05	Pantalla Speedglas 9100FX con filtro 9100V tono 5,8,9-13 con casco blanco con rueda (3M Peltor G3001).				
54 38 15	Pantalla Speedglas 9100FX con filtro 9100X tono 5,8,9-13 con casco blanco con rueda (3M Peltor G3001).				

CARETA G5-01



Part No	Description	Part No	Description	Part No	Description
11 00 10	Passive welding filter lens shade 10 (90x110)	52 70 01	Outer protection plate (scratch +), pkg of 10	6130 00	Visor plate, anti-fog and hardcoated, pkg. of 5
11 00 11	Passive welding filter lens shade 11 (90x110)	52 70 70	Outer protection plate (heat), pkg of 10	6132 00	Headband with assembly parts
11 00 12	Passive welding filter lens shade 12 (90x110)	52 80 25	Inner cover plate, pkg of 5	6137 00	Airduct breathing tube (short) incl. holder
11 00 13	Passive welding filter lens shade 13 (90x110)	53 62 10	Cushion part for headband G5-01	6137 01	Holder for breathing tube
12 60 00	Inner cover plate for passive filter	53 62 11	Large head rest	6140 00	Face seal
16 90 20	Head protection in fabric (small)	60 10 00	Battery holder	6160 00	Pivot and sliding mechanism, including pivot knobs
16 90 40	Neck protection rigid	60 20 00	Battery CR2450	6160 01	Pivot rings for outer shield
17 10 20	Magnifying lens 1.0X	61 00 11	Speedglas passive welding filter kit G5-01 (shade 11)	6160 02	Pivot knobs
17 10 21	Magnifying lens 1.5X	61 00 20	Speedglas welding filter G5-01TW	6160 03	Headband back part
17 10 22	Magnifying lens 2.0X	61 00 30	Speedglas welding filter G5-01VC	6178 00	Helmet G5-01, without welding filter, with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator
17 10 23	Magnifying lens 2.5X	61 01 95	Outer shield	6178 09	Helmet G5-01, without welding filter, with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator and consumable starter kit
17 10 24	Magnifying lens 3.0X	61 05 00	Front cover for inner visor	79 01 05	Carry Bag
17 10 35	Magnifying lens holder	61 05 01	Front cover for flip-up	79 20 00	Consumable starter kit G5-01, includes 3 different sweatbands, face seal, visor plate, inner and outer cover plates.
19 71 55	Hinge mechanism, 1 pair	61 11 00	Welding helmet G5-01, without welding filter		
19 80 16	Sweatband (towelling), pkg of 3	61 11 90	Welding helmet G5-01, without welding filter, without neck or head protection		
19 80 17	Sweatband (fleecy cotton), pkg of 3	61 11 95	Inner shield with airduct and airflow controls (including visor frame)		
19 80 18	Sweatband (leather)				
52 60 00	Outer protection plate (standard), pkg of 10				
52 70 00	Outer protection plate (scratch), pkg of 10				

CARETA G5-01

Aumenta el confort

Ofrecemos numerosos accesorios para que puedas configurar la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01 para satisfacer tus preferencias y necesidades de aplicación individuales.



N.º de ref.	Descripción	N.º de ref.	Descripción
16 90 20	Protección para la cabeza de tejido	83 40 18	Cubierta de tubo de respiración resistente a las llamas (se recomienda cuando se usa la luz de trabajo).
16 90 21	Protección para la cabeza amarillo fluorescente	83 50 20	Soportes para respirador
16 90 22	Protección para la cabeza de cuero	83 71 10	Adflo™ Filtro de olores
16 90 23	Protección para la cabeza de tejido (grande)	83 71 20	Almohadilla de filtro de olores
16 90 24	Protector antiarañazos (no se muestra)	83 72 42	Adflo™ Filtro de gases A1B1E1
16 90 30	Protector de cuello y hombros	83 75 42	Adflo™ Filtro de gases A2
16 90 35	Kit de protección superior (cubrehombros y capucha protectora de tejido)	BPK-01	Mochila para respirador
16 90 41	Protección para el cuello de tejido (pequeña)		
16 90 42	Protección para el cuello de tejido (grande)		
16 90 43	Protección para el cuello de cuero		
16 92 00	Luz de trabajo, incl. piezas de montaje y cables		
16 92 05	Placa de protección para la luz de trabajo, caja de 5		
16 92 10	Cable de alimentación largo para luz de trabajo		
16 92 11	Cable de alimentación corto para luz de trabajo		
16 92 23	Bolsa con batería Adflo™, para luz de trabajo cuando se utiliza el regulador de aire suministrado (no se muestra)		

3M™ Versaflo™ Reguladores de suministro de aire



- V-100E Regulador de enfriamiento de aire
 V-200E Regulador de calentamiento de aire
 V-500E Regulador de caudal controlado


Para obtener más información sobre cómo comprar un sistema completo de suministro de aire, consulta el catálogo de seguridad para soldadura de 3M™.

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 Air



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
56 77 00*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air sin filtro de soldadura, con motoventilador Adflo.	56 85 00*	motoventilador Adflo.	56 85 25*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100XX, con regulador de aire Versaflo V-500E.
56 77 05*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100V, con motoventilador Adflo.	56 85 05*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100V, con regulador de aire Versaflo V-500E.	56 90 05*	Pantalla 3M Speedglas 9100 Air con filtro 9100V, tubo y bolsa
56 77 15*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100X, con motoventilador Adflo.	56 85 15*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100X, con regulador de aire Versaflo V-500E.	56 90 15*	Pantalla 3M Speedglas 9100 Air con filtro 9100X, tubo y bolsa
56 77 25*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 air con filtro 9100XX, con			56 90 25*	Pantalla 3M Speedglas 9100 Air con filtro 9100XX, tubo y bolsa

* Con bolsa (79 01 01)




Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 15	Speedglas 9100 banda anti-sudor (3/bolsa)	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V (5/bolsa)	53 20 15*	Speedglas cubiertas adhesivas ventanas laterales (2/paq.)
16 90 05	Speedglas 9100 cubierta protección tipo corona	52 80 06	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100V (paq. de 3)	53 30 00	Speedglas 9100 amés con piezas de ensamblaje
16 90 10	Speedglas 9100 cubierta cuello/orejas	52 80 07	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100V (paq. de 3)	53 35 05	Adaptador de Speedglas 9100FXAir para tubo respiración 3M Adflo
16 91 00	Capucha cuello-cabeza Teca-Weld	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	53 37 00	Conducto de Aire para pantalla 3M Speedglas 9100 Air
17 10 20	Lente de aumento 1.0	52 80 16	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100X (paq. de 3)	53 41 00	Ajusta Facial para pantalla 3M Speedglas 9100 Air
17 10 21	Lente de aumento 1.5	52 80 17	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100X (paq. de 3)	53 60 00	Speedglas 9100 pivot derecho e izquierdo para amés
17 10 22	Lente de aumento 2.0	52 80 25	Cubrefiltro interior para filtro 9100XX (5/bolsa)	53 61 00	Speedglas 9100 amés parte frontal
17 10 23	Lente de aumento 2.5	52 80 26	Cubrefiltro interior tono +1 para filtro 9100XX (paq. de 3)	53 62 00	Speedglas 9100 amés parte trasera
17 10 24	Lente de aumento 3.0	52 80 27	Cubrefiltro interior tono +2 para filtro 9100XX (paq. de 3)	56 08 90*	Pantalla 3M Speedglas 9100 Air sin filtro, con conducto de aire, sin amés y sin ajuste facial
42 20 00	Pila de recambio de pantallas speedglas (2/bolsa)	53 10 00	Speedglas 9100 soporte para batería de ADF (2/bolsa)	56 28 00	Pantalla 3M Speedglas 9100 Air sin filtro
50 00 05	Filtro adf 9100V (5/bolsa)	53 20 00	Speedglas 9100 frontal plateado reflectante del calor	79 01 01	Bolsa de transporte 3M Speedglas 9100
50 00 15	Filtro adf 9100X (5/bolsa)				
50 00 25	Filtro adf 9100XX (5/bolsa)				
52 80 00	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior estandar (10/bolsa)				
52 70 00	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior antinajadura (10/bolsa)				
52 70 70	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)				

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
54 77 00*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX Air sin filtro de soldadura, con motoventilador Adflo.	54 85 00*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air sin filtro de soldadura, con regulador de aire Versaflo V-500E.	54 90 05*	3M™ Speedglas™ 9100FX Air con filtro 9100V, tubo respiración 834016 y bolsa
54 77 05*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100V, con motoventilador Adflo.	54 85 05*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100V, con regulador de aire Versaflo V-500E.	54 90 15*	3M™ Speedglas™ 9100FX Air con filtro 9100X, tubo respiración 834016 y bolsa
54 77 15*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100X, con motoventilador Adflo.	54 85 15*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100X, con regulador de aire Versaflo V-500E.	56 90 25*	3M™ Speedglas™ 9100FX Air con filtro 9100XX, tubo respiración 834016 y bolsa
54 77 25*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100XX, con motoventilador Adflo.	54 85 25*	Pantalla de soldadura Speedglas 9100FX air con filtro 9100XX, con regulador de aire Versaflo V-500E.		* Con bolsa (79 01 01)



Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 15	Speedglas 9100 banda anti-sudor (3/bolsa)	52 60 00	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior estandar (10/bolsa)	53 30 00	3M Speedglas 9100FX (precio del par, múltiplos de 2)
16 90 06	Protector cabeza pequeño 3M Speedglas 9100FX	52 70 00	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior antirrayadura (10/bolsa)	53 30 00	Speedglas 9100 amés con piezas de ensamblaje
16 90 07	Protector cabeza grande 3M Speedglas 9100FX	52 70 70	Speedglas 9100 cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)	53 35 00	Conducto de Aire para 3M Speedglas 9100FX Air
16 90 10	Speedglas 9100 cubierta para cuello/orejas	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V (5/bolsa)	53 35 06	Adaptador de 3M Speedglas 9100 FX Air para tubo respiración 3M Adflo
16 91 00	Capucha cuello-cabeza Teca-Weld	52 80 06	Cubrefiltro interior, tono +1 para filtro 9100V (pack de 3)	53 40 00	Ajuste facial para pantalla 3M Speedglas 9100FX Air
17 10 20	Lente de aumento 1,0	52 80 07	Cubrefiltro interior, tono +2 para filtro 9100V (pack de 3)	53 50 00	Deflector de aire para 3M Speedglas 9100FX Air
17 10 21	Lente de aumento 1,5	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	53 60 00	Speedglas 9100 pivot derecho e izquierdo para amés
17 10 22	Lente de aumento 2,0	52 80 16	Cubrefiltro interior para filtro 9100X, tono +1 para filtro 9100X (pack de 3)	53 61 00	Speedglas 9100 amés parte frontal
17 10 23	Lente de aumento 2,5	52 80 17	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	53 62 00	Speedglas 9100 amés parte trasera
17 10 24	Lente de aumento 3,0	52 80 25	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	54 05 00	Kit cubierta frontal para 3M Speedglas 9100FX
42 20 00	Plata de recambio de pantallas Speedglas (2/bolsa)	52 80 26	Cubrefiltro interior, tono +1 para filtro 9100X (pack de 3)	54 18 90	3M Speedglas 9100 FX sin filtro, sin amés ni protector de cabeza
50 00 05	Filtro ADF 9100V (5/8/9-13)	52 80 27	Cubrefiltro interior, tono +2 para filtro 9100X (pack de 3)	54 28 00	3M Speedglas 9100 FX sin filtro ADF, con amés
50 00 15	Filtro ADF 9100X (5/8/9-13)	53 10 00	Speedglas 9100 soporte para batería de ADF (2/bolsa)	79 01 01	Bolsa de transporte 3M Speedglas 9100
50 00 25	Filtro ADF 9100XX (5/8/9-13)	53 20 16	Cubiertas de ventanas laterales para	89 10 14	Velcro cubierta de cabeza, paquete de 2
52 30 00	Visor incoloro PC para pantalla 3M Speedglas 9100FX (precio por 1 unidad - múltiplos de 5 unidades)				
52 30 01	Visor incoloro PC Anti Empañamiento para pantalla 3M Speedglas 9100FX (precio por 1 unidad - múltiplos de 5 unidades)				

3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite



57 77 15



59 88 00



50 00 26

50 00 01

50 00 05

50 00 15

50 00 25


Pantalla con suministro de aire	
Ref.	Descripción
57 77 00 ^a	Pantalla 9100MP sin filtro de soldadura, con equipo motorizado Adflo.
59 77 00 ^b	Pantalla 9100MP-Lite sin filtro de soldadura, con Adflo.
57 77 15 ^c	Pantalla 9100MP sin filtro de soldadura 9100X (54×107 mm) y Adflo.
57 77 25 ^d	Pantalla 9100MP con filtro 9100XX (73×107 mm) y Adflo.
57 77 26 ^e	Pantalla 9100MP con filtro de soldadura 9100XXi (73×107 mm) y Adflo.

Pantalla con suministro de aire	
Ref.	Descripción
57 85 00 ^f	Pantalla 9100MP sin filtro de soldadura, con Versaflo V-500E.
59 88 00 ^g	Pantalla 9100MP-Lite sin filtro de soldadura, con Versaflo V-500E.

Tenga en cuenta que los reguladores de aire suministrados con calefacción o refrigeración (V-100 / V-200) solamente se sirven por separado (no como sistema)

Alternativa Filtros soldadura 3M™ Speedglas™

Ref.	Descripción
50 00 01	Kit filtro pasivo 9100 (90×110 mm), tono 11.
50 00 05	Filtro Auto-oscurecimiento 9100V (45×93 mm), tono variable 5, 8, 9-13.
50 00 15	Filtro Auto-oscurecimiento 9100X (54×107 mm), tono variable 5, 8, 9-13.
50 00 25	Filtro Auto-oscurecimiento 9100XX (73×107 mm), tono variable 5, 8, 9-13.
50 00 26	Filtro Auto-oscurecimiento 9100XXi (73×107 mm), tono variable 5, 8, 9-13.



Accesos y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 10	Banda anti-sudor de algodón, cierre velcro (2/bolsa)	52 70 00	(10/bolsa) Speedglas 9100 cubrefiltro ext. antirrayadura (10/bolsa)	53 35 05	Adaptador de 3M Speedglas 9100 FX Air para tubo respiración 3M Adflo
16 90 01	Protector de pecho Teca-Weld	52 70 07	Speedglas 9100 cubrefiltro ext. resistente al calor (10/bolsa)	53 42 00	Sellado Facial para 3M Speedglas 9100 MP
16 90 13	Cubierta de Casco para 3M Speedglas 9100 MP	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V (5/bolsa)	53 62 00	Speedglas 9100 armés parte traera
17 10 20	Lente de aumento 1,0	52 80 06	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100V (pack de 3)	54 05 00	Kit cubierta frontal para 3M Speedglas 9100FX
17 10 21	Lente de aumento 1,5	52 80 07	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100V (pack de 3)	57 04 95	Cubierta ext. para 3M Speedglas 9100MP
17 10 22	Lente de aumento 2,0	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	57 08 95	Cubierta int. para 3M Speedglas 9100MP
17 10 23	Lente de aumento 2,5	52 80 16	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100X (paq. de 3)	57 28 00	3M Speedglas 9100 MP sin filtro de soldadura
17 10 24	Lente de aumento 3,0	52 80 17	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100X (paq. de 3)	89 60 55	Pantalla de protección para 3M Speedglas 9100 MP
19 71 50	Mecanismo de elevación de ocular para 3M Speedglas 9100 MP	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa)	M-350	Arnés Versaflo M-300 (no se muestra arriba)
19 71 51	Kit de pivotes para 3M Speedglas 9100 MP	52 80 16	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100X (paq. de 3)	H31P3AF300	Protector auditivo Peltor H31, con accesorio de casco
42 20 00	Pilas de recambio de pantallas Speedglas (2/bolsa)	52 80 17	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100X (paq. de 3)	H510P3AF	Protector auditivo Peltor Optime I, 405-GU con fijación a casco
50 00 05	Filtro ADF 9100V (5/8-9-13)	52 80 25	Cubrefiltro int. para filtro 9100XX (5/bolsa)	H520P3AF	Protector auditivo Peltor Optime II-410-GQ con fijación a casco
50 00 15	Filtro ADF 9100X (5/8-9-13)	52 80 26	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100XX (paq. de 3)	H540P3AF	Protector auditivo Peltor Optime III-413-SV con fijación a casco
50 00 25	Filtro ADF 9100XX (5/8-9-13)	52 80 27	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100XX (paq. de 3)		
52 30 00	Visor incoloro PC para pantalla 3M Speedglas 9100FX	53 20 16	Cubiertas de ventanas laterales para 3M Speedglas 9100FX		
52 30 01	Visor incoloro PC anti empañamiento para pantalla 3M Speedglas 9100FX				
52 60 00	Speedglas 9100 cubrefiltro ext. estándar				




Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9000 para Protección Respiratoria



Accesorios y Recambios*

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas 3 piezas	42 70 71	Cubrefiltro exterior resistente al calor para pantalla 9000 (10/bolsa)	43 30 80	Arnés de cabeza sin conducto de aire part.9000 F-A
16 40 9	Protector de cabeza Teca-Weld	42 80 00	Cubrefiltro interior fibros 9002 (42x91) mm (pack 5)	43 40 01	Pieza sellado facial ignífuga pantalla 9000 F-A
16 60 20	Kit de piezas de recambio del arnés	42 80 10	Cubrefiltro interior para ADF 9002X/9000XF (5/bolsa)	43 50 00	Difusor de aire pantalla 9000 F-A
16 75 20	Banda anti-sudor de tejido (2/bolsa)	42 80 20	Cubrefiltro interior tono 1 para ADF 9002D/9002V (5/bolsa)	44 28 00	Pantalla con FlexView F-A para protección respiratoria
16 78 00	Banda anti-sudor de tejido (paq. de 20)	42 80 30	Cubrefiltro interior tono 1 para ADF 9002X/9000XF (5/bolsa)	44 28 91	Pantalla Speedglas Constant con Flex-View y Nitro convencional tono 11
16 80 00	Banda anti-sudor de piel	42 80 40	Cubrefiltro interior tono 2 para ADF 9002D/9002V (5/bolsa)	44 30 00	Filtro convencional tono 11 para Speedglas Constant
16 80 12	Banda anti-sudor	42 80 50	Cubrefiltro Interior tono 2 para 9002X/9000XF (5/bolsa)	46 08 00	Pantalla 9000 F-A con ventanas laterales para protección respiratoria
16 90 01	Protector de pecho Teca-Weld	43 10 00	Tapa para pilas de pantalla 9000 (2/bolsa)	46 08 90*	Pantalla 9000 F-A con ventanas laterales con sellado facial y difusor de aire
16 91 00	Capucha cuello-cabeza Teca-Weld	43 20 00	Frontal plateado reflectante al calor para pantalla 9000	80 31 10	Kit de ajuste para Speedglas 9000, no se muestra
17 10 20	Lente de aumento 1,0	43 20 15	Protectores ventanas laterales de pantallas 9000 (5 pares/bolsa)		
17 10 21	Lente de aumento 1,5	43 30 00	Arnés con conducto de aire part.9000 F-A		
17 10 22	Lente de aumento 2,0	43 30 10	Conducto de aire part.9000 F-A		
17 10 23	Lente de aumento 2,5				
17 10 24	Lente de aumento 3,0				
40 00 40	Filtro ADF Speedglas 9002D (3-9-11)				
40 00 70	Filtro ADF Speedglas 9002V (3-9-12)				
40 00 80	Filtro ADF Speedglas 9002X (3-9-13)				
42 20 00	Pila de recambio pantallas Speedglas (2/bolsa)				
42 60 00	Cubrefiltro exterior estándar para pantalla Speedglas 9000 (paq. 10)				
42 70 00	Cubrefiltro exterior anti-rayado para				

* Por favor, use la Ref. 46 08 90 cuando reemplaza las ventanas laterales.




Unidades de Cabeza 3M™ Versaflo™ Serie-M



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
84 77 20	Pantalla facial 3M Versaflo M-107 con motoventilador Adflo	85 77 20	Casco 3M Versaflo M-307 con motoventilador Adflo	M-107* M-307*	Pantalla facial 3M Versaflo M-107 Casco 3M Versaflo M-307

* Para sistemas de aire comprimido, consulte la página 51.



Accesorios y Recambios


Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 10	Banda anti-sudor de algodón, cierre velcro (2/bolsa)		alta resistencia, con conexión QRS.	M-937	Pantalla facial resistente a llamas
83 40 08	Tubo de respiración para Adflo con silenciador	M-116	Deflector de flujo de aire (M-107)	M-956	Ruleta de ajuste
		M-150	Arnés (M-107)	M-958	Almohadilla de la ruleta
83 40 16	Tubo de respiración QRS 3M Speedglas longitud autoajustable	M-154	Cierre frontal (M-107)	M-960	Barbuquejo
83 40 17	Tubo de respiración QRS alta resistencia 3M Speedglas	M-316	Deflector de flujo de aire (M-307)	M 972	Kit de pivotes laterales
		M-350	Arnés (M-307)	M-976	Cubre-cabeza resistente a la llama
83 40 18	Funda protectora del tubo respiración resistente a la llama 3M Speedglas	M-354	Cierre frontal (M-307)		Protector de cabeza, cuello y hombros
		M-919	Botones del marco del visor	H31P3AF300	Protector auditivo Peltor H31, con fijación a casco
		M-920	Marco del visor		
		M-921	Junta del visor	H510P3AF-	Protector auditivo Peltor Optime I,
BT-20 S & L**	Tubo de respiración, poliuretano (dos tamaños), con conexión QRS.	M-925	Visor, protección contra salpicaduras de metal fundido a	-405-GU	con fijación a casco
BT-30 **	Tubo de respiración, auto-ajuste (52,5 a 85 cm), con conexión QRS.	M-927	EN166.	H520P3AF-	Protector auditivo Peltor Optime II,
BT-40 **	Tubo de respiración, caucho de	M 928	Visor estándar	-410-GQ	con fijación a casco
			Protectores de visor desechables	H540P3AF-	Protector auditivo Peltor Optime III,
				-413-SV	con fijación a casco

****** Cuando use el regulador de aire 3M™ Versaflo™ V-500F, debe usar el tubo de respiración 3M™ Versaflo™ Serie BT.

Motoventilador 3M™ Adflo™




Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
83 77 10	Motorizado Adflo con tubo de respiración QRS autoajustable, adaptador (53 35 06), indicador de flujo de aire, prefiltro, protector de chispas, filtro de partículas y batería.	83 77 31	Motorizado Adflo 83 77 30 pero con batería de larga duración.	83 78 31	Motorizado Adflo 83 78 30 con batería de larga duración.
83 77 30	Motorizado Adflo con tubo de respiración QRS autoajustable, adaptador (53 35 06), indicador de flujo de aire, prefiltro, protector de chispas, filtro de partículas, batería, cinturón y cargador.	83 78 10	Motorizado Adflo para altitudes elevadas con tubo de respiración QRS autoajustable, adaptador (53 35 06), indicador de flujo de aire, prefiltro, protector de chispas, filtro de partículas y batería.		



Accesorios y Recambios

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
53 35 05	Adaptador de 3M Speedglas 9100 FX.	83 40 17	con longitud autoajustable.	83 70 20	Filtro partículas P SL, paq. de 20.
53 35 06	Air para tubo respiración 3M Adflo.	83 40 18	Tubo de respiración QRS alta resistencia 3M Speedglas.	83 70 80	Filtro partículas P SL, paq. de 80.
79 01 01	Adaptador para pantallas 3M Speedglas 9000 con tubos 3M QRS.	83 45 00	Funda protectora del tubo respiración resistente a la llama 3M Speedglas.	83 71 10	Filtro de olores.
Bolsa de transporte 3M Speedglas 9100	Bolsa de transporte 3M Speedglas 9100.	83 50 00	Juntas para tubos de respiración no QRS, no se muestra, paquete de 5.	83 71 20	Recarga del filtro de olores.
83 31 01	Cargador de batería NiMH para Adflo.	83 50 05	Cinturón de confort del Adflo.	83 72 42	Filtro de gases A1B1E1.
83 31 11	Cargador de batería Li-ion para Adflo.	83 50 10	Cinturón del Adflo desconexión rápida (no se muestra).	83 73 01	Kit de filtro de gas: filtro A1B1E1 y batería de Li-ion de Alta resistencia.
83 32 06	Cargador múltiple para 6 baterías NiMH de Adflo.	83 60 00	Retenedor de chispas de Adflo.	83 75 42	Filtro de gas A2.
83 40 00	Tubo de respiración para Adflo.	83 60 10	Prefiltro de Adflo (paq. 5 unidades).	83 76 20	Batería NiMH estándar para Adflo.
83 40 05	Tubo de respiración de caucho para Adflo.	83 60 80	Prefiltro (paq. de 80 unidades).	83 76 21	Batería NiMH larga duración.
83 40 08	Tubo de respirador para Adflo con silenciador.	83 70 00	Bolsa para guardar equipo Adflo.	83 76 30	Batería Li-ion estándar.
83 40 16	Tubo de respiración QRS 3M Speedglas.	83 70 10	Filtro partículas P SL.	83 80 20	Batería Li-ion larga duración.
				83 80 31	Indicador de caudal de aire.

Regulador de Suministro de Aire 3M™ Versaflo™ V-500E



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
023-05-51P	Filtro de carbón para olores.	83 40 17	Tubo de respiración QRS alta resistencia 3M Speedglas	TR-325	Cinturón
530-12-53P3	Conexión rápida para el regulador CE/JN	83 40 18	Funda protectora del tubo respiración resistente a la llama 3M Speedglas	V-500E	Regulador Versaflo V-500E con cinturón.
83 40 16	Tubo de respiración QRS 3M Speedglas longitud autoajustable.				

* Cuando se utilice con las unidades de cabeza Versaflo Serie M deben utilizarse los tubos de respiración de la Serie BT

3M™ Unidades de Filtración y Mangueras de Aire Comprimido



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
308-00-30P	Manguera de suministro de aire de uso estándar, 10 m.	312-03-01P3	Bifurcación
308-00-31P	Manguera de suministro de aire de uso estándar, 30 m.	530-12-81P3	Pareja de conexión rápida - CE/JN
308-00-40P	Manguera de suministro de aire de uso estándar, 30 m.	ACU-01	3M™ Aircare™ sistema de filtración (de pared)
308-00-72P	Manguera de suministro de aire, anti-estática, de alta temperatura y uso estándar, 10 m.	ACU-02	3M™ Aircare™ sistema de filtración (independiente)
312-03-00P3	Filtración		

